



Note di rilascio dei firmware per Centrali serie KFP-AF

15/03/2019

Note di rilascio del firmware V03.06.01M per Centrali KFP-AF

- L'applicazione MCU di V03.06.01M richiede un hardware di fondo (esempio 2010-2F2-MB) V5.1 o V6.1.
- Ottimizzazione firmware

20/03/2020

Note di rilascio del firmware V03.07.10F per Centrali KFP-AF

- L'applicazione MCU di V03.07.10F richiede un hardware di fondo (esempio 2010-2F2-MB) V5.1 o V6.1
- Funzionalità di disabilitazione/abilitazione implementate:
 - Consente la disabilitazione degli ingressi e delle zone in allarme
 - Nuovo messaggio "Premere RIPRISTINO per complet." quando una zona in allarme viene disabilitata
 - E' stato eliminato l'evento di allerta zona quando la zona è disabilitata
 - Consente la disabilitazione di uscite attivate e gruppi di uscite attivati
 - Attivazione dell'uscita quando abilitata
 - Nuovo menu Abilita/Disabilita per l'utente Manutentore con operazioni di base
- DACT - Nuova implementazione basata sui siti
- Funzionalità UKSB: tale funzione è stata eliminata
- Consente l'attivazione delle suonerie in modalità di avviso tramite la rete
- Miglioramenti dell'accesso flash: il file system è stato bloccato
- Ottimizzazione firmware

23/09/2020

Note di rilascio del firmware V03.07.10G per Centrali KFP-AF

- DACT – Eliminato il seguente bug: il contatore di heartbeat non si resettava e risultava essere cumulativo dopo una disconnessione e connessione sequenziali; ciò fino al guasto CMS riportato dalla Centrale.

11/05/2021

Note di rilascio del firmware V03.07.23B per Centrali KFP-AF

- L'applicazione MCU di V03.07.23B richiede una scheda principale (scheda di fondo, ad esempio una KFP-AF2-MB) V5.1 o V6.1 o V6.2.
E' necessario utilizzare il firmware V03.07.23B con Centrali/ripetitori KFP-AF fabbricati dopo il 19/03/2021. Questo perché, la scheda principale, ora utilizza nuove memorie flash NAND. Tali schede non sono compatibili con firmware precedenti.
Il firmware V03.07.23B è compatibile con le Centrali/ripetitori KFP-AF dotati di firmware precedenti (ad esclusione di quelli dotati di firmware V1.XX) a patto di avere una scheda

principale con versione hardware V5.1.

Le Centrali/ripetitori V03.07.23B possono essere configurati con l'attuale configuratore software PCC-KFP V3.7.0.9.

- Ottimizzazione firmware

25/01/2022

Note di rilascio del firmware V03.08.14F per Centrali KFP-AF

- L'applicazione MCU di V03.08.14F richiede una scheda principale (scheda di fondo, ad esempio una 2010-2F2-MB) V5.1 o V6.1 o V6.2.
- Sono stati aggiornati alcuni file di lingua.
- I campi di "Login" e "Password" per l'autenticazione SMTP al server delle e mail, accettano ora fino a 35 caratteri (il limite precedente era 22).
- Viene ora segnalata una Condizione quando non viene cambiato il codice di accesso di default per l'utente Operatore, Manutenzione, Installatore (una Condizione per ogni utente con codice di accesso di default).
- Funzionalità d'integrazione: ATS8600 può supportare ora l'importazione di apparati dotati di più ingressi e uscite
- Ottimizzazione firmware

Carrier Fire & Security - Ufficio tecnico
Strozzi Massimiliano