

Note di rilascio dei firmware per Centrali serie KFP-AF

15/03/2019

Note di rilascio del firmware V03.06.01M per Centrali KFP-AF

- L'applicazione MCU di V03.06.01M richiede un hardware di fondo (esempio 2010-2F2-MB) V5.1 o V6.1.
- Ottimizzazione firmware

UTC Fire & Security - Ufficio tecnico  
Strozzi Massimiliano