



Note di rilascio dei firmware per Centrali serie KFP-AF

15/03/2019

Note di rilascio del firmware V03.06.01M per Centrali KFP-AF

- L'applicazione MCU di V03.06.01M richiede un hardware di fondo (esempio 2010-2F2-MB) V5.1 o V6.1.
- Ottimizzazione firmware

20/03/2020

Note di rilascio del firmware V03.07.10F per Centrali KFP-AF

- L'applicazione MCU di V03.07.10F richiede un hardware di fondo (esempio 2010-2F2-MB) V5.1 o V6.1
- Funzionalità di disabilitazione/abilitazione implementate:
 - Consente la disabilitazione degli ingressi e delle zone in allarme
 - Nuovo messaggio "Premere RIPRISTINO per complet." quando una zona in allarme viene disabilitata
 - E' stato eliminato l'evento di allerta zona quando la zona è disabilitata
 - Consente la disabilitazione di uscite attivate e gruppi di uscite attivati
 - Attivazione dell'uscita quando abilitata
 - Nuovo menu Abilita/Disabilita per l'utente Manutentore con operazioni di base
- DACT - Nuova implementazione basata sui siti
- Funzionalità UKSB: tale funzione è stata eliminata
- Consente l'attivazione delle suonerie in modalità di avviso tramite la rete
- Miglioramenti dell'accesso flash: il file system è stato bloccato
- Ottimizzazione firmware

23/09/2020

Note di rilascio del firmware V03.07.10G per Centrali KFP-AF

- DACT – Eliminato il seguente bug: il contatore di heartbeat non si resettava e risultava essere cumulativo dopo una disconnessione e connessione sequenziali; ciò fino al guasto CMS riportato dalla Centrale.

UTC Fire & Security - Ufficio tecnico
Strozzi Massimiliano